



Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77
IAȘI, 700381, Romania
Tel: +40 232 215 515
Fax : +40 232 270 930
Email : office@asam.ro
Web: asam@asam.ro
RO 1965018
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2008
Certificat 374

M MOODY
INTERNATIONAL

ISO TS 16949:2009
Certificat 07203

RAPORT ANUAL de MEDIU pentru anul calendaristic 2016

Prezentul "Raport Anual de Mediu" a fost intocmit in concordanta cu prevederile pct. III.3, pag. 15 "datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea" din "Autorizatia de Mediu" nr. 235/08.11.2011, revizuita la data de 12.10.2015, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi si avand ca titular de activitate S.C. ASAM- SA Iasi.

1. DATE DE IDENTIFICARE

1.1 Titular de activitate

Numele : S.C. ASAM- SA Iasi
Adresa : str. Aurel Vlaicu, nr. 77, Iasi
Telefon : 0232.215.515
Fax : 0232.270.930
e- mail : office@asam.ro (bogdan.liviu@asam.ro)
Numar de inmatriculare : J22/275/1991
Cod unic de inregistrare : R 196.50.18

1.2 Amplasarea activitatii

Adresa : str. Aurel Vlaicu, nr. 77, Iasi

Amplasamentul activitatii: platforma ASAM este situata in zona nord-estica a Municipiului Iasi, la contactul dintre Lunca Bahluiului si fruntea primei terase, intr-o zona de campie cu functiune industriala.



Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77
IAȘI, 700381, Romania
Tel: +40 232 215 515
Fax: +40 232 270 930
Email: office@asam.ro
Web: asam@asam.ro
RO 1965018
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2008
Certificat 374

MOODY
INTERNATIONAL

ISO TS 16949:2009
Certificat 07203

Coordonatele geografice:

- 47° 09' 18" 747 – latitudine nordica
- 27° 38' 12" 423 – longitudine estica

Vecinatati :

- Est – DAS SRL si teren agricol
- Vest – cartier de locuinte
- Nord – SC Euro Casting SRL si Aeroclub Moldova
- Nord - Vest – complexul sportiv “Tineretului” si cartier locuinte
- Sud – NC Auto Repair SRL.

1.3 Categoria de activitate

Cod CAEN : 2932 “fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule”.

1.4 Date privind autorizarea in anul 2016.

Pe parcursul anului 2016, S.C. ASAM-SA Iasi a functionat in baza “Autorizatiei de Mediu” nr. 235/08.11.2011, revizuita la data de 12.10.2015, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi.

A. RAPORT PRIVIND GESTIUNEA DESEURILOR PRODUSE, STOCATE TEMPORAR, RECICLATE, ELIMINATE.

In activitatea SC ASAM- SA Iasi, din anul 2016, au fost generate urmatoarele cantitati de deseuri:

-span feros (12.01.01)	= 129,940 to
-metale straifuri si bavuri (17.04.05)	= 214,046 to
-metale feroase (16.01.17)	= 221,105 to
-deseuri menajere (20.03.01)	= 18,000 to



Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77
IASI, 700381, Romania
Tel: +40 232 215 515
Fax: +40 232 270 930
Email: office@asam.ro
Web: asam@asam.ro
RO 1965018
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2008
Certificat 374

MOODY
INTERNATIONAL

ISO TS 16949:2009
Certificat 07203

Aceste deseuri au fost valorificate sau eliminate prin urmatoarele firme: Remat Brasov, Euro Casting Iasi, Remat Iasi, Salubris Iasi, Colect Metal Iasi si Remat Invest Cluj.

Pe perioada stocarii temporare in societate deseurile au fost depozitate in containere si au fost depozitate pe suprafete betonate.

Au fost transmise toate raportarile lunare privind gestiunea deseurilor la APM Iasi.

B. RAPORT PRIVIND CHELTUIELILE DE MEDIU EFECTUATE

Pe parcursul anului 2016 nu au fost derulate investitii noi pe problematica de mediu in cadrul ASAM.

Cheltuielile efectuate de societate pe problematica de mediu in anul 2016 se situeaza la nivelul de 92053 RON.

Cheltuielile au vizat printre altele : analizele de mediu efectuate de laborator propriu si de catre terti, salubritizarea si preluarea deseurilor, decolmatarea retelelor de canalizare si mentenanta acestora, mentenanta instalatiilor de depoluare si ventilare a noxelor din aer, igienizarea suprafetelor exterioare, taxele datorate Administratiei Fondului de Mediu, etc.

C. RAPORT PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR AUTORIZATIEI DE MEDIU.

In anul 2016, SC ASAM- SA Iasi a respectat toate prevederile stipulate in "Autorizatia de mediu" nr. 235/08.11.2011, revizuita la data de 12.10.2015.

- a) nu au fost desfasurate alte activitati in afara celor stipulate in autorizatia susmentionata;
- b) utilitatile folosite (apa potabila, energie electrica, gaze naturale precum si preluarea apelor uzate menajere) au fost asigurate de catre furnizori de utilitati din Iasi (Eon Energie, ApaVital, OMV Petrom Gaz);
- c) programul de functionare a fost cel stipulat in autorizatie, respectiv 8-16 ore/zi, 5 zile/saptamana, 280 zile/an;
- d) nu au fost aduse atingeri "factorilor de mediu aer, apa, sol, panza freatica" (vezi buletinele de analiza anexate);
- e) nu au fost aduse atingeri "factorilor de mediu apa si sol" datorita faptului ca intreaga activitate s-a desfasurat pe platforma betonata;



Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77
IAȘI, 700381, Romania
Tel: +40 232 215 515
Fax: +40 232 270 930
Email: office@asam.ro
Web: asam@asam.ro
RO 1965018
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2008
Certificat 374

MOODY
INTERNATIONAL

ISO TS 16949:2009
Certificat 07203

- f) au fost respectate toate autorizatiile emise de alte autoritati pentru gospodarirea si protectia unor factori de mediu;
- g) s-a raportat la Administratia Fondului de Mediu taxele datorate la fondul de mediu.
- h) se asigura o evidenta stricta a deseurilor generate si aflate pe stoc;
- i) in anul 2016 nu au fost inregistrate accidente/ incidente care sa aduca atingere factorilor de mediu.
- j) nu au aparut modificari fata de conditiile care au stat la baza emiterii "Autorizatiei de mediu" nr. 235/08.11.2011.
- k) in anul 2016 nu au fost inregistrate nici un fel de reclamatii din partea publicului sau a altor agenti economici.

***D. INVENTARUL ANUAL PRIVIND EMISIILE DE
POLUANTI IN ATMOSFERA COMFORM PREVEDERILOR
ORDINULUI 3299/2012***

Monitorizarea parametrilor de mediu s-a facut pe parcursul anului 2016 de catre :

- laborator SC ASAM-SA Iasi, aflat pe platforma - apa
- laborator analize factori de mediu Sc Pro Mediu Eco Srl Iasi – COV, Cl, H, NaOH si pulberi in suspensie;(contract de prestari servicii nr. 65/ 21.04.2016 si contract de prestari servicii nr. 180/14.09.2016).

Aer

Monitorizarea a fost facuta cu frecventa stabilita prin autorizatia de mediu de catre SC Pro Mediu Eco SRL Iasi.

Rezultatele sunt in limite normale si sunt prezentate in buletinele de analiza anexate (nr. 54/20.05.2016 si nr. 137/18.10.2016).

Apa

Monitorizare cu frecventa stabilita prin autorizatia de mediu.

Rezultatele sunt in limite normale si sunt prezentate in buletinele de analize anexate , emise de laborator ApaVital (nr. 399/16.05.2016) si laborator ASAM (nr. 47/09.01.2017).

Panza freatica este monitorizata prin put de foraj.
SC ASAM- SA Iasi nu face evacuari de ape uzate in receptori naturali.

A fost intocmit inventarul privind emisiile de poluanti ASAM- 2016 (chestionarele 2, 17, 27 si 29) care se anexeaza prezentului RAM.

In anul 2016 nu au fost inregistrate nici un fel de reclamatii din partea publicului sau a altor agenti economici.

ANEXE :

- buletin analiza aer nr.54/20.05.2016 emis de Pro Mediu Eco SRL Iasi ;
- buletin analiza aer nr.137/18.10.2016 emis de Pro Mediu Eco SRL Iasi ;
- buletin analiza apa nr. 399/16.05.2016 emis de ApaVital Iasi ;
- bulletin analiza apa nr. 47/09.01.2017 emis de laborator ASAM ;
- inventar emisii poluanti ASAM 2016 (chestionarele nr. 2, 17, 27 si 29).

22.02.2017

Presedinte CA
ing. Eugen Dascalescu



Responsabil mediu
ing. Liviu Bogdan

